

活動日	令和元年11月30日(土)	天候	晴れ	担当	吉岡/吉岡
参加者	08吉岡				
	計 1名				
(会員外)					
使用機械	ホールソー、インシュロック、防虫ネット、インパクトドライバー、コレットチャック				
活動概要	・山じまいの際に、スコップやツルハシの柄が湿気でかびて腐りかけに気付いた				
	そのため、会員の協力を得て部材やツールを調達して、コンテナに換気口を開けた。				
	コンテナ背面の発泡スチロール厚は40mm、前面は20mmの板で用意した部品では				
	正規の取り付けが出来ず、仮止めにして作業を終え、後日改良の予定。				



カビで変色したツルハシの柄 上部のねじ部長さが足りず

本来はネジの下部方向がコンテナ外部に出てフレキ管を接続する



コンテナ背面側のフレキ管仮止め



コンテナ前面側のフレキ管仮止め