

活動日	平成29年06月25日(日)	天候	曇りのち雨	担当	吉岡/吉岡
参加者	08吉岡、21吉田亮、40百武、42平岩、43藤田				
(会員外)	計 5名				
使用機械	運搬車、ロープ・スリング等、1本梯子、チェーンソー				
活動概要	・搬出規格 $2\pm 0.1\text{m}$ で切断し、運搬車からはみ出た材の先が地面と接触しないために二輪リフト運搬車をテスト。 車体が持ち上がらないためには有効だったが、曲がるときに車輪の横に力がかかり、完全な解決にはならず。 材と車体をしっかりしばり運転席側の重量UPが適当。間伐は大小合わせて9本。				

活動状況



運搬車とアルミ製コンテナキャリア(耐荷重80kg)



当初の取り付けイメージ



実際の取り付け方向、曲がるときにタイヤに横応力がかかる



材を荷台にロープでしっかり固定し、運転席を重くする



倒して玉切りしたが運べなかった伐採材