

活動日	平成30年10月27日(土)	天候	曇り時々雨	担当	吉岡 / 吉岡
参加者	03江添、08吉岡、42平岩、43藤田、60須貝				
(会員外)	計 5名 会員外				
使用機械	運搬車、チェーンソー、スリング、ロープ				
活動概要	<ul style="list-style-type: none"> 間伐の伐採木を2mに玉切りし、トラックに積み込んで搬送した。 運搬車の左側ブレーキが不調で左側クローラを停止出来ず、走行に支障を来していた。 再度見直した結果、ワイヤー終端部をを变速機と接続している部分のピンが緩くなっている事が判明し、修理。 間伐本数4本。バイオマス発電所へは2回搬入し、1.41tと1.81tの合計3.22tを搬入した。				

搬入1回目：往復62km 45分、荷下ろし50分くらい、戻り38分
 搬入2回目：行き42分、荷下ろし41分、戻り43分 慣れれば、トラックに積み込み後、1サイクル2~2.5時間



今日のメンバー



2mで印をつけて玉切り



運搬車に積み込み



運搬車に積み込み



運搬車の荷台をリフトする際、高さを稼ぐためにアルミラダーで下駄を履かせた。



このあたりに、問題のピン

運搬車のミッション