

活動日	2021年3月13日(土曜)	天候	小雨・晴れ・小雨	担当	吉岡/吉岡
参加者	03江添、08吉岡、42平岩、64大野、65本間pm、66藤田(奈)、67庭山				
(会員外)					会員 7名
					会員外
使用機械	運搬車、粉碎機、チェーンソー、チルホール、一本梯子、ロープ類、フロア、ほうきなど				
活動概要	・小雨で始まり、暑いぐらいの晴れ、片付けの頃に本格的な雨となる天気であった。				
	・左クラッチが不調であった、運搬車のアームとクラッチをつなく、縦スリットの入った割ピンの太と細ピンを交換し、クラッチワイヤーの遊び代を調整して、ほぼ直ったと思われる。				
	・倒木や懸かり木のニセアカシアを4本倒し、玉切り材は3車分を搬出した。				



参加者、午後から本間さん参加



上が右側クラッチの無傷のピン、下が割れていた左側クラッチの外側ピンと内側ピン



ピンを交換の際は、径にあったポンチで軸を合わせながら、すり割りスプリングピンをたたき入れた



クラッチワイヤーの遊び調整には、M12のスパナが2本必要



危険な自然倒木・懸かり木のニセアカシア



遊歩道と粉碎作業風景、手前は粉碎屑でフロアとほうきで掃除する



搬出したニセアカシアの積込み風景