

活動日	2021年9月11日(土曜)	天候	晴れ 風少	担当	吉岡/吉岡
参加者	03江添、08吉岡、40百武、42平岩、43藤田、59秋濃、62伊勢、63堀米				
(会員外)					会員 8名
(会員外)					会員外
使用機械	チェーンソー、チルホール、一本梯子、ロープ類、粉碎機、運搬車、草刈り機、プロアなど				
活動概要	<ul style="list-style-type: none"> • 運搬車のすり減ったクローラを交換した。安田から運搬した角材と爪付ジャッキを使用。 クローラの張りを24mmのスパナで緩め、片側ずつ交換、約2時間かかった。 • 数年前と昨年植樹した松苗の周囲の草を、手刈り鎌と草刈り機で処理。 • 伐木は6本で、玉切り材は運搬車で5台分を林内から搬出した。 				



新品クローラを前に集合写真



交換作業開始、角柱で車体を浮かして交換



すり減ったクローラ。左が駆動歯、右 誘導輪



交換前のクローラ。右端駆動スプロケットで前進方向



ニセアカシア伐木中



玉切り材積み込み完了



前進方向 ⇒
交換後のクローラ。右方向が前進方向